

Фурнитура



А
Винт 6x20

12шт.



Б
Болт 8x50

6шт.



В
Шайба М8


8шт.




Г
Гайка М8

2шт.

1




2




3

Для "Правого" исполнения.




3

Для "Левого" исполнения.




4

Для "Правого" исполнения.



4

Для "Левого" исполнения.



Фурнитура



А
Винт 6x20

12шт.



Б
Болт 8x50

6шт.



В
Шайба М8



8шт.




Г
Гайка М8

2шт.

1




2




3

Для "Правого" исполнения.




3

Для "Левого" исполнения.



4

Для "Правого" исполнения.



4

Для "Левого" исполнения.

